

No. EXPEDIENTE

CEMADOJA-DAF-CM-2022-0028

Fecha de emisión: 10/5/2022

Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CEMADOJA-2022-00071

Descripción: **REPARACION DE ANTENA/ BOBINA DE GRANEADO PARA RESONANCIA
MAGNETICA Y LA REPARACION DE UN EQUIPO DE ULTRASONIDO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Planet Medical Services, SRL**

RNC: **131557211**

Nombre comercial: **Planet Medical Services, SRL**

Domicilio comercial: **calle primera se savica NO:41, 11507 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-695-5890**

Datos Generales del Contrato


Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**


Monto total: **884,646.00**



Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido





Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	81141804	REPARACION DE LA ANTENA (BOBINA) DE CRANEO MARCA PHILIPS, S/N 000336, REF. 459800661762 DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA .	1.00	UD	645,900.00	645,900.00		0.00	116,262.00	762,162.00
2	81141804	REPARACION DE UN EQUIPO DE ULTRASONID O MARCA PHILIPS, MODELO CLEAR VIU 650, SERIE US614A0471. EL CUAL NO LE ENCIENDE EL MONITOR. POR LO QUE ESTE MONITOR DEBE SER REPADADO.	1.00	UD	103,800.00	103,800.00		0.00	18,684.00	122,484.00

Subtotal RD\$	749,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	134,946.00
Total RD\$	884,646.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido


Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	REPARACION DE UN EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA PHILIPS, MODELO CLEAR VIU 650, SERIE US614A0471, EL CUAL NO LE ENCIENDE EL MONITOR. POR LO QUE ESTE MONITOR DEBE SER REPADADO.	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/5/2022 2:00:00 p.m.
1	REPARACION DE LA ANTENA (BOBINA) DE CRANEOMARCA PHILIPS, S/N 000336, REF. 459800661762 DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA .	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/5/2022 2:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Edgar A. Lebrón
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

